



## O2 Series Controller

**Installation Manual**      **Installationsanleitung**  
**Manuel d'installation**    **Manuale di installazione**  
**Manual de Instalación**    **Installationshandbok**  
**Руководство по установке**

JY992D97501G

### ENGLISH Caution

- Persons trained in the local and national electrical standards must perform all tasks associated with wiring the O2 Series Controller.
- Disconnect all terminals from power supply before removing the cover.
- Turn off the Power before performing any wiring operations.
- Input and output cables should not be run through the same multicore cable or share the same wire.
- Input and Output cable length must be less than 30m (98' 5").
- The wire should be used a single cable, used a crimp terminal, or carefully twist stranded wires together.
- Do not connect a soldered wire end to the O2 Series Controller.
- To avoid damaging the wire, tighten to a torque of 0.5 - 0.6 N.m.
- Do not install in areas with: excessive or conductive dust, corrosive or flammable gas, moisture or rain, excessive heat, regular impact shocks or excessive vibration.
- The connectors must be covered to prevent contact with "Live" wires.
- The O2 Series Controller must be installed in distribution box or a control cabinet.
- Leave a minimum of 10mm of space for ventilation between the top and bottom edges of the O2 Series Controller and the enclosure walls.
- The O2 Series is not designed to be used in life critical or fail safe applications.
- Under no circumstances will Mitsubishi Electric be liable or responsible for any consequential damage that may arise as a result of the installation or use of this equipment.
- Please read the O2 Series Hardware and O2 Series Programming Manuals for further information.

### GERMAN Achtung

- Nur speziell ausgebildetes Personal darf die elektrische Verdrahtung der Geräte vornehmen. Sollten Sie spezialisierte Unterstützung brauchen, wenden Sie sich an eine anerkannt ausgebildete Elektrofachkraft, die mit den lokalen und nationalen Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut ist.
- Trennen Sie alle Anschlüsse von der Spannungsversorgung, bevor Sie die Abdeckung entfernen.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung ab, bevor Sie mit der Verdrahtung beginnen.
- Die Ein- und Ausgangskabel dürfen nicht durch das gleiche Multikernkabel oder den gleichen Kabelbaum verlegt werden.
- Die Eingangs- und Ausgangskabellänge muß weniger als 30 m betragen.
- Der Draht sollte entweder als starke Leitung, als Klemmkabel oder als Steckkontakt verwendet werden.
- Verwenden Sie keine flexible Leitung mit verblötem Kabelende an der O2-Steuerung.
- Um eine Beschädigung der Kabel zu vermeiden, drehen Sie die Klemmenschrauben mit einem Drehmoment von 0,5 bis 0,6 N·m an.
- Die Geräte dürfen den folgenden Umgebungsbedingungen nicht ausgesetzt werden: Umgebungen mit einem hohen Grad an leitfähigen Stäuben, Korrosion, entzündbaren Gasen, Nebel, Regen, direkte Sonnenbestrahlung, große Hitze, starke Schokwellen und Vibrationen.
- Die Anschlüsse müssen abgedeckt werden, um Stromberührung zu vermeiden.
- Die O2-Steuerung muss in einem geschlossenen Schaltschrank nach DIN 43880 oder einem Schaltkasten installiert werden.
- Lassen Sie einen Minimalabstand von 10 mm zur Lüftung zwischen Ober- und Unterseite der O2-Steuerung und den umgebenden Wänden.
- Die O2-Steuerung wurde nicht für lebenserhaltende oder selbstüberwachende Anwendungen entwickelt.
- MITSUBISHI ELECTRIC übernimmt unter keinen Umständen die Haftung oder Verantwortung für einen Schaden, der aus einer unsachgemäßen Installation oder Anwendung der Geräte oder des Zubehörs entstanden ist.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Hardware- und der Programmieranleitung zur O2-Steuerung.

FRE

### Attention!

- Toutes les opérations liées au câblage du bloc logique O2 devraient être effectuées par un technicien ou un ingénieur compétent en matière de normes électriques nationales et locales.
- Déconnecter toutes les bornes d'alimentation avec d'enlever le couvercle.
- Couper le courant avant de procéder à toute opération de câblage.
- Les câbles d'entrée et de sortie ne devraient pas passer par un même câble renfermant plusieurs conducteurs internes ou partager le même fil.
- La longueur du câble d'entrée et de sortie doit être inférieure à 30 m.
- Le câblage doit utiliser un câble simple, utiliser une borne série ou des câbles torsadés avec soin. Ne pas connecter une fin de câble brisée au bloc logique O2.
- Afin d'éviter un endommagement du câble, serrer avec un couple de 0,5 - 0,6 N·m.
- Ne pas installer le système dans des endroits dont l'atmosphère est riche en poussières conductrices, en gaz corrosifs ou inflammables. Ne pas l'exposer à l'humidité ou à la pluie, à une chaleur excessive, à des chocs ou à des vibrations importantes.
- Recouvrir les connecteurs pour éviter de vous blesser en touchant des fils "sous tension".
- Le bloc logique O2 doivent être intégrés dans une armoire de distribution fermée selon DIN 43880 ou dans une boîte de distribution.
- Laissez au moins 10 mm d'espace pour l'aération entre les bords supérieur et inférieur du bloc logique O2 et les parois qui le renferment.
- La série O2 n'est pas conçue pour être utilisée dans des applications opérationnelles critiques ou à sécurité relative.
- MITSUBISHI ELECTRIC décline toute responsabilité pour les dommages imputables à une installation ou à une utilisation incorrecte des appareils ou des accessoires.
- Prière de lire les manuels du matériel des séries O2 et les manuels de programmation des séries O2 pour de plus amples informations.

ITL

### Attenzione

- Tutti gli interventi relativi ai collegamenti elettrici dell'a devono essere eseguiti da un tecnico o un ingegnere esperto delle norme nazionali e locali riguardanti gli impianti elettrici.
- Prima di rimuovere il coperchio, disinserire tutti i terminali dall'alimentazione.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di cablaggio è necessario disinserire l'alimentazione di corrente.
- I cavi di ingresso e di uscita non devono essere inseriti nello stesso cavo multipolare o condividerne lo stesso filo.
- La lunghezza dei cavi di entrata ed uscita deve essere inferiore a 30m.
- Il filo dovrebbe usare un cavo singolo, un capocorda di stringimento o avvolgere insieme i fili con cautela.
- Non collegare l'estremità saldata di un filo al O2 Series Controller.
- Per evitare danneggiamenti del filo, serrare con una coppia di 0,5 - 0,6 N·m.
- Non installate in aree soggette a: polvere eccessiva o condutiva, gas corrosivo o infiammabile, umidità o pioggia, calore eccessivo, urti regolari o vibrazione eccessiva.
- I connettori devono essere coperti per evitare il rischio di lesioni dovute al contatto con conduttori "sotto tensione".
- Il comando O2 devono essere installati in un quadro elettrico ad armadio conf. DIN 43880 o in una scatola di comando.
- Lasciare almeno 10 mm di spazio per la ventilazione tra i bordi superiore e inferiore dell'O2 e le pareti circostanti.
- Del sistema O2 non progettato per essere utilizzata in applicazioni critiche quali quelle di sicurezza e quelle a rischio di vita.
- La MITSUBISHI ELECTRIC non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione o un funzionamento inadeguato degli apparecchi o degli accessori.
- Per favore leggere il manuale dell'hardware di O2 Series e il manuale di programmazione di O2 Series per ulteriori informazioni.

ESP

### Atención

- Un técnico o ingeniero experimentado en los estándares eléctricos nacionales y locales debe realizar todas las tareas asociadas con el cableado eléctrico del O2.
- Desconectar todos los terminales de la fuente de alimentación de energía antes de retirar la cubierta.
- Desconecte el suministro de electricidad antes de ejecutar cualquier operación de alambrado.
- Los cables de entrada y salida no deben ser pasados a través del mismo cable multietaje o compartir el mismo alambre.
- La longitud del cable de entrada y salida debe ser menor a 30 m.
- Como alambre debe utilizarse un cable único, un terminal de presión o un conductor de hilos retorcidos.
- El cable soldado no debe conectarse con el controlador de la serie O2.
- Para evitar daños del cable, debe aplicarse un torque de 0,5 - 0,6 N·m.
- El diseño seguro de O2 Series significa que el usuario puede instalarlo casi en todas partes, pero se deberían tomar en consideración los siguientes puntos. No lo instale en zonas con polvo excesivo o conductor, corrosivos o gas inflamable, humedad o lluvia, calor excesivo, impactos usuales o vibración excesiva.
- Los conectores deben estar recubiertos para prevenir algún daño por contacto con los alambres "energizados".
- El controlador O2 deben instalarse en un armario de distribución cerrado según la norma DIN 43880 o bien en una caja de distribución.
- Dejar un mínimo de 10 mm de espacio para ventilación entre los bordes superior e inferior del O2 y las paredes circundantes.
- El O2 no está diseñado para utilizar en situaciones críticas que ponen la vida en peligro ni en aplicaciones de seguridad contra averías.
- MITSUBISHI ELECTRIC no asumirá responsabilidad alguna de los daños que se hayan podido producir por causa de una instalación inadecuada o por un uso inapropiado tanto de las unidades como de los accesorios.
- Para mayores informaciones, le rogamos leer los Manuales de Programación y Hardware de la serie O2.

SWE

### Viktigt

- Alla arbetsuppgifter rörande elektrisk anslutning av styrenheter i O2-serien måste utföras av tekniker med utbildning i och erfarenhet av lokala och nationella regler för elarbeten.
- Koppla bort samtliga anslutningar från strömförsörjningen innan skyddet avlägsnas.
- Stäng av strömmen före elarbeten.
- In- och utgående kablar skall inte dras i samma flerledarkabel eller dela samma ledare.
- Ingående respektive utgående kabel får vara högst 30 m långa.
- Enkeltrådig kabel skal skravas med klämskruven. Flerstråliga ledare skall omsorgsfullt tvinnas ihop.
- Löd inte kablarna anslutningar till styrenheten av O2-serien.
- För att undvika att skada kabeln, drar du åt med 0,5 - 0,6 N·m.
- Installera inte i områden med mycket damm, ledande damm, korrosiv eller bränbar gas, fukt eller regn, stark värme, kraftig stötar eller kraftig vibration.
- Anslutningarna måste vara täckta, för att förhindra kontakt med spänningsförande ledare.
- O2-styrningen måste installeras i ett stängt kopplingsskåp enligt DIN 43880 eller i en kopplingsbox.
- Lämna för ventilationens skull minst 10 mm utrymme mellan övre respektive nedre kant av a1-styrenheten och höjlets väggar.
- O2 är inte avsedd att användas i livskritiska eller felsäkra tillämpningar.
- Mitsubishi Electric är under inga omständigheter ersättningsskyldigt eller ansvarigt för följdskador som kan uppstå till följd av installation eller användning av utrustningen.
- Ytterligare information finns i maskinvaruhandboken för O2- och programmeringshandboken för α-serien.


RUS

### Внимание

- К работам по монтажу контроллера серии O2 допускаются только квалифицированные электрики, прошедшие подготовку к электромонтажным работам в соответствии с местными и государственными стандартами.
- Отсоедините электропитание от всех контактных клемм, прежде чем отсоединять электропитание.
- Выключите электропитание, прежде чем приступать к каким-либо электромонтажным работам.
- Кабели входных и выходных цепей не должны проходить в одном и том же многожильном кабеле; в кабелях входных и выходных цепей не должны использоваться общие провода.
- Длина входного и выходного кабелей не должна превышать 30 метров.
- Для подключения следует использовать одинарный провод, обжимку или аккуратно скрутить многожильный провод.
- Не подключайте к контроллеру серии O2 паяный конец провода
- Чтобы не повредить провод, затягивайте его с вращательным моментом 0,5 - 0,6 Н·м
- Не допускается установка устройства в местах с повышенным содержанием пыли, а также в местах, где пыль является электропроводящей или в воздухе присутствуют агрессивные или воспламеняющиеся газы; под дождем или в местах с повышенной влажностью, либо там, где устройство может быть подвергнуто избыточному нагреванию, вибрации или регулярным ударным воздействиям.
- Соединительные разъемы должны быть закрыты, чтобы избежать соприкосновения с проводами, находящимися под напряжением.
- Контроллер серии O2 следует установить в распределительную коробку или шкаф управления.
- Оставьте между верхом и низом устройства и окружающими стенками коробки зазор для вентиляции минимум 10 мм.
- Контроллер серии O2 не рассчитан на применение в условиях, требующих полной отказоустойчивости, либо в системах, критических для безопасности жизни человека.
- Mitsubishi Electric ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо повреждения, которые могут оказаться следствием установки или эксплуатации данного устройства.
- Дальнейшую информацию вы найдете в Руководстве по аппаратной части контроллера серии O2 или в Руководстве по программированию контроллера серии O2.


## 1. DIMENSIONS

|                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| <b>Figure1.</b> | <b>ENG</b> | Dimensions  |
|                 | <b>GER</b> | Abmessungen |
|                 | <b>FRE</b> | Dimensions  |
|                 | <b>ITL</b> | Dimension   |
|                 | <b>ESP</b> | Dimensiones |
|                 | <b>SWE</b> | Mått        |
|                 | <b>RUS</b> | Габариты    |



## 2. WIRING DIAGRAMS

|                 |            |                                 |
|-----------------|------------|---------------------------------|
| <b>Figure2.</b> | <b>ENG</b> | End Processing of Cable         |
|                 | <b>GER</b> | Bearbeitung der Leiterenden     |
|                 | <b>FRE</b> | Manipulation de fin de câble    |
|                 | <b>ITL</b> | Lavorazione definitiva del cavo |
|                 | <b>ESP</b> | Fin de procesamiento del cable  |
|                 | <b>SWE</b> | Kabelns ände                    |
|                 | <b>RUS</b> | Завершение работы с кабелем     |



Wire the Inputs and Outputs using 26 - 12 AWG wire (0.13 mm<sup>2</sup> - 3.31 mm<sup>2</sup>).

To avoid damaging the wire, tighten to a torque of 0.5 - 0.6 N.m.  
Stranded cable: Remove sheath, twist core wires, then connect cable  
(or use a crimp terminal).

Single cable: Remove sheath, then connect cable.

Verwenden Sie für die Eingänge und Ausgänge Leitungen mit einem Aderquerschnitt von 0,13 mm<sup>2</sup> - 3,31 mm<sup>2</sup> (26 - 12 AWG).

Um eine Beschädigung der Leitungen zu vermeiden, drehen Sie die Klemmenschrauben mit einem Drehmoment von 0,5 bis 0,6 N·m an.  
Flexible Leitung: Isolation entfernen, Aderendhülsen anbringen oder

Litze verdrehen und Leitung anschließen.

Starre Leitung: Isolation entfernen und Leitung anschließen.

Raccordez les entrées et les sorties avec des fils de 0,13 mm<sup>2</sup> à 3,31 mm<sup>2</sup> (26 - 12 AWG).

Afin d'éviter un endommagement du câble, serrer avec un couple de 0,5 - 0,6 N·m.

Câble torsadé: enlever la gaine, fil central de torsion et connecter ensuite le câble (ou utiliser une borne série).

Câble simple: enlever la gaine et connecter ensuite le câble.

Collegare gli ingressi e le uscite con fili di diam. da 0,13 mm<sup>2</sup> a 3,31 mm<sup>2</sup>.

Per evitare di danneggiare il filo, serrare con una coppia di 0,5 - 0,6 N·m.

Cavo saldato: togliere la guaina, torcare l'anima dei fili, poi collegare il cavo (o usare un capocorda a strozzamento).

Cavo singolo: togliere la guaina, poi collegare il cavo.

Alambrar las entradas y salidas usando alambre de 0,13 mm<sup>2</sup> - 3,31 mm<sup>2</sup> (26 - 12 AWG).

Para evitar daños del cable, debe aplicarse un torque de 0,5 - 0,6 N·m.

Cable retorcido: Remover el revestimiento, retorcer las almas y conectar luego el cable (o utilizar un terminal de presión).

Cable único: Remover el revestimiento y conectar luego el cable.

Anslut in-och utgångarna med kabel 26 - 12 AWG (0,13 - 3,31 mm<sup>2</sup>).

For att undvika att skada kabeln, drar du åt med 0,5 - 0,6 N·m.

Flertrådig kabel: Avlägsna höljet, tvätta trådarna och anslut kabeln (eller använd klämkoppling).

Enträdig kabel: Avlägsna höljet och anslut kabeln.

Подключение входных и выходных цепей производится с помощью проводов сечением 26 – 12 по стандарту AWG (0,13 мм.кв. – 3,31 мм.кв.)


Чтобы не повредить провод, затягивайте его с вращательным моментом 0,5-0,6 Нм

Многожильный кабель: удалите изоляцию, скрутите провода, затем подсоедините кабель (или используйте обжимку)

Одинарный провод: удалите изоляцию, затем подсоедините провод.

**Figure3.** Recommended Power Wiring Diagram


|            |   |
|------------|---|
| <b>ENG</b> | Recommended Power Wiring Diagram                    |
| <b>GER</b> | Empfohlene Verdrahtung der Spannungsversorgung      |
| <b>FRE</b> | Câblage de l'alimentation recommandé                |
| <b>ITL</b> | Circuito di alimentazione raccomandato              |
| <b>ESP</b> | Cableando la alimentación                           |
| <b>SWE</b> | Rekommenderat kretsschema för strömförsljning       |
| <b>RUS</b> | Рекомендуемая схема соединения с источником питания |



| Ref. | Item Description  |
|------|---|
| 7    | Magnetic Switch Contact<br>Magnetschalterkontakt<br>Contact du commutateur magnétique<br>Contatto interruttore magnetico<br>Commutador magnético<br>Magnetrystarkontakt<br>Контакт магнитного выключателя                                   |
| 8    | Power Supply for Loads<br>Spannungsversorgung für Last<br>Alimentation en courant pour résistance ohmique<br>Tensione di alimentazione per carico<br>Alimentación de tensión para carga<br>Strömförsljning för last<br>Питание для нагрузок |

**Figure4.** AL2-\*\*MR-A

|            |            |
|------------|------------|
| <b>ENG</b> | AL2-**MR-A |
| <b>GER</b> | AL2-**MR-A |
| <b>FRE</b> | AL2-**MR-A |
| <b>ITL</b> | AL2-**MR-A |
| <b>ESP</b> | AL2-**MR-A |
| <b>SWE</b> | AL2-**MR-A |
| <b>RUS</b> | AL2-**MR-A |




| Ref. | Item Description   |
|------|--|
| 1    | Power Supply<br>Spannungsversorgung<br>Alimentation<br>Tensione di alimentazione<br>Alimentación<br>Стромфörsjning<br>Источник питания   |
| 2    | Circuit Isolation Device<br>Schaltkreis-Schutzgerät<br>Dispositif d'isolation des circuits<br>Dispositivo di isolamento circuito<br>Dispositivo de aislamiento de circuito<br>Fränsklijare<br>Устройство отсоединения цепи   |
| 3    | Power On Pilot Indicator<br>Anzeige für Spannung EIN<br>Indicateur de tension MARCHE<br>Indicatore pilota di accensione<br>Indicador para conexión de tensión<br>Indikator för tillslagen spänning<br>Индикатор подачи питания   |
| 4    | Circuit Protection Device - Limit to 1.0A.<br>Überlastschutz max. Strom: 1,0A<br>Dispositif de protection (1,0A)<br>Dispositivo di protezione circuito limitare a 1,0A<br>Dispositivo de protección con límite de 1,0A<br>Överströmskydd 1,0 A.<br>Устройство защиты цепи – ограничение до 1,0 А |
| 5    | Ø2 Main Unit<br>Ø2-Steuerung<br>Bloc logique Ø2<br>Sistema Ø2<br>Ø2 huvudenhet<br>Главный блок контроллера серии Ø2  |
| 6    | Emergency Stop<br>NOT-AUS-Schalter<br>Interrupteur d'arrêt d'urgence<br>Interruptore di emergenza<br>Interruptor de parada de emergencia<br>Nödstopp<br>Аварийный выключатель  |

| Ref. | Item Description   |
|------|--|
| 1    | AC Power Supply, 100 - 240V AC~ 50/60 Hz<br>AC-Spannungsversorgung: 100-240V AC~ 50/60Hz<br>Alimentation CA: 100-240V CA~ 50/60Hz<br>Tensione di alimentazione AC: 100-240V AC~, 50/60Hz<br>Alimentación CA:100 - 240V CA~, 50/60Hz<br>Växelströmsförsjning, 100 - 240 V~, 50/60 Hz<br>Источник питания, 100 – 240 В ~ 50/60 Гц переменного тока |
| 2    | Circuit Isolation Device<br>Schaltkreis-Schutzgerät<br>Dispositif d'isolation des circuits<br>Dispositivo di isolamento circuito<br>Dispositivo de aislamiento de circuito<br>Fränsklijare<br>Устройство отсоединения цепи   |
| 3    | Circuit Protection Device - Limit to 1.0A<br>Überlastschutz max. Strom: 1,0A<br>Dispositif de protection (1,0A)<br>Dispositivo di protezione circuito limitare a 1,0A<br>Dispositivo de protección con límite de 1,0A<br>Överströmskydd 1,0 A.<br>Устройство защиты цепи – ограничение до 1,0 А  |
| 4    | AC Power Terminals<br>AC-Spannungsklemmen<br>Bornes de tension CA<br>Morsetti di tensione AC<br>Bornas de tensión CA<br>Växelströmsplintar<br>Контактные клеммы для подключения к источнику питания переменного тока   |
| 5    | Unused Terminals<br>Nicht verwendete Klemmen<br>Bornes non utilisées<br>Terminali non utilizzati<br>Terminales sin uso<br>Icke använda plintar<br>Не используемые контактные клеммы  |


| Ref. | Item Description  |
|------|---|
| 6    | Input Terminals<br>Eingangsklemmen<br>Bornes des entrées<br>Morsetti di ingresso<br>Bornas de entrada<br>Ingångar<br>Входные контактные клеммы  |
| 7    | Digital Input Switches<br>Digitaleingänge<br>Commutateurs d'entrée numérique<br>Interruttore di ingresso<br>Interruptores de entrada digitales<br>Digitala ingångsvaljare<br>Дискретные входные выключатели |

- Figure5.**
- **ENG** AL2-\*\*MR-D (Sink/Source)
  - **GER** AL2-\*\*MR-D (Sink/Source)
  - **FRE** AL2-\*\*MR-D (Sink/Source)
  - **ITL** AL2-\*\*MR-D (Sink/Source)
  - **ESP** AL2-\*\*MR-D (Sink/Source)
  - **SWE** AL2-\*\*MR-D (Sink/Source)
  - **RUS** AL2-\*\*MR-D (Сток/Источник)



| Ref. | Item Description   |
|------|--|
| 4    | DC Power Terminals<br>DC-Spannungsklemmen<br>Bornes de tension CC<br>Morsetti di tensione CC<br>Bornas de tensión CC<br>Likströmsplintar<br>Контактные клеммы для подключения к источнику питания постоянного тока   |
| 5    | Sink/Source Input Wiring Terminals<br>Sink-/Source-Eingangsklemmen<br>Bornes des entrées Sink/Source<br>Morsetti di ingresso Sink/Source<br>Bornas de entradas Sink/Source<br>Sink/source-ingångsplintar<br>Входные контактные клеммы (общий «+»/общий «-»)  |
| 6    | Sensor Input Switches<br>Sensor-Eingangsklemmen<br>Commutateurs d'entrée du capteur<br>Interruttori di ingresso sensore<br>Commutadores de entrada del sensor<br>Sensoringångsplintar<br>Входные датчики-выключатели   |
| 7    | Input Terminals<br>Eingangsklemmen<br>Bornes des entrées<br>Morsetti di ingresso<br>Bornas de entrada<br>Ingångar<br>Входные контактные клеммы   |
| 8    | Analog Input (DC source input only)<br>Analogeingang (Nur DC-Eingangsspannung)<br>Entrée analogique (Seulement entrée source CC)<br>Ingresso analogico (Solo per sorgente di ingresso DC)<br>Entrada analoga (Sólo entrada de fuente DC)<br>Analog Ingång (Endast DC-source-ingångsplintar)<br>Аналоговый вход (только постоянный ток) |

- Figure6.**
- **ENG** AL2-\*\*MR-\*
  - **GER** AL2-\*\*MR-\*
  - **FRE** AL2-\*\*MR-\*
  - **ITL** AL2-\*\*MR-\*
  - **ESP** AL2-\*\*MR-\*
  - **SWE** AL2-\*\*MR-\*
  - **RUS** AL2-\*\*MR-\*



| Ref. | Item Description   |
|------|--|
| 1    | DC Power Supply, 24V DC<br>DC-Spannungsversorgung: 24 V DC<br>Alimentation CC: 24V CC<br>Tensione di alimentazione DC: 24V DC<br>Alimentación CC: 24V CC<br>Likströmförsljning 24 V<br>Источник питания постоянного тока, 24 В   |
| 2    | Circuit Isolation Device<br>Schaltkreis-Schutzgerät<br>Dispositif d'isolement des circuits<br>Dispositivo di isolamento circuito<br>Dispositivo de aislamiento de circuito<br>Fränskiljare<br>Устройство отсоединения цепи   |
| 3    | Circuit Protection Device - Limit to 1.0A<br>Überlastschutz max. Strom: 1,0A<br>Dispositif de protection (1,0A)<br>Dispositivo di protezione circuito limitate a 1,0A<br>Dispositivo de protección con límite de 1,0A<br>Överströmsskydd 1,0 A.<br>Устройство защиты цепи – ограничение до 1,0 А |

| Ref. | Item Description  |
|------|---|
| 1    | O2 Main Unit<br>O2-Steuerung<br>Bloc logique O2<br>Sistema O2<br>Sistema O2<br>O2 huvudenhet<br>Главный блок контроллера серии O2 |

| Ref. | Item Description  |
|------|---|
| 2    | Mutually exclusive outputs<br>Voneinander isolierte Ausgänge<br>Sorties s'excluant l'une l'autre<br>Uscite mutuamente esclusive<br>Salidas mutuamente exclusivas<br>Ömsesidigt uteslutande utgångar<br>Взаимоисключающие выходы   |
| 3    | Output Devices<br>Ausgangsgeräte<br>Dispositifs de sortie<br>Dispositivi di uscita<br>Dispositivos de salida<br>Utenheter<br>Устройства вывода  |
| 4    | Circuit Protection Device - See Table 1 to Determine Fuse Size.<br>Schaltkreis-Schutzgerät (siehe Table 1)<br>Dispositif de protection cf. la Table 1<br>Dispositivo di protezione vedi Table 1<br>Dispositivo de protección ver la Table 1<br>Överströmskydd - se tabell 1 för säkringsstörlek.<br>Устройство защиты цепи — см. табл. 1 для определения параметров плавкого предохранителя |
| 5    | Emergency Stop<br>NOT-AUS-Schalter<br>Interrupteur d'arrêt d'urgence<br>Interruptore di emergenza<br>Interruptor de parada de emergencia<br>Nödstopp<br>Аварийный выключатель   |
| 6    | DC Power Supply<br>DC-Spannungsversorgung<br>Tension CC<br>Tensione DC<br>Tensión CC<br>Likströmförsljning<br>Источник питания постоянного тока   |
| 7    | AC Power Supply<br>AC-Spannungsversorgung<br>Tension CA<br>Tensione AC<br>Tensión CA<br>Växelströmförsljning<br>Источник питания переменного тока   |

- Table 1.**
- **ENG** Circuit Protection (Fuse)
  - **GER** Schaltkreis-Schutz (Sicherung)
  - **FRE** Protection du circuit (fusible)
  - **ITL** Dispositivo di protezione circuito (fusibile)
  - **ESP** Voltaje de la protección del circuito (fusible)
  - **SWE** Skydd (säkring)
  - **RUS** Устройство защиты цепи (плавкий предохранитель)

| Circuit Voltage | Relay Circuit Protection (Fuse)    |                        |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|
|                 | AL2-10MR-*, AL2-24MR-* (O01 - O04) | AL2-14MR-* (O01 - O06) |
| 5V DC           | 10A / Circuit                      | 3A / Circuit           |
| 12V DC          | 10A / Circuit                      | 3A / Circuit           |
| 24V DC          | 10A / Circuit                      | 3A / Circuit           |
| 100V AC-        | 10A / Circuit                      | 3A / Circuit           |
| 240V AC-        | 10A / Circuit                      | 3A / Circuit           |

### 3. SPECIFICATIONS

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Table 2.</b> | Power Requirements and Input Specifications<br>Spannungsversorgung<br>Caractéristiques alimentation<br>Dati dell'alimentazione di potenza<br>Datos técnicos de la alimentación<br>Strömförsljningskrav och ingångsdata<br>Требования к электропитанию и характеристики входных цепей |
|-----------------|--|

| Item                         | Description  |
|------------------------------|--|
| Power Supply                 | AL2-**MR-A: 100 - 240 V AC~, +10% -15%, 50/60 Hz<br>AL2-**MR-D: 24V DC, +20% -15%  |
| Max. Momentary Power Failure | AL2-**MR-A: 10ms<br>AL2-**MR-D: 5ms  |
| In-rush Current              | AL2-**MR-A: ≤ 6.5A (3.5A), 240V AC-(120V AC-)<br>AL2-**MR-D: ≤ 7.0A, 24V DC  |
| Maximum Power Consumption    | AL2-10MR-A = 4.9W<br>AL2-10MR-D = 4.0W<br>AL2-14MR-A = 5.5W<br>AL2-14MR-D = 7.5W<br>AL2-24MR-A = 7.0W<br>AL2-24MR-D = 9.0W |

Table 3.

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | <b>Input Specifications</b>    |
|  | Technische Daten der Eingänge  |
|  | Données techniques des entrées |
|  | Dati tecnici degli ingressi    |
|  | Datos técnicos de las entradas |
|  | Ingångsdata                    |
|  | Входные характеристики         |

Table 4.

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Analog Input Specifications<br/>(AL2-**MR-D, Source Type Only)</b>     |
|  | Technische Daten der Analogeingänge<br>(AL2-**MR-D, nur Source-Typ)       |
|  | Données techniques des entrées analogiques (AL2-**MR-D, Source seulement) |
|  | Dati tecnici degli ingressi analogici (AL2-**MR-D, solo Source)           |
|  | Datos técnicos de las entradas para análogo (AL2-**MR-D, Source)          |
|  | Data för analoga ingångar (AL2-**MR-D, Endast DC-source-ingångsplistar)   |
|  | Характеристики аналоговых входных цепей (AL2-**MR-D только тип источника) |

| Description   |  |  | AL2-**MR-A<br>(AC Inputs)          |   | AL2-**MR-D<br>(DC Inputs)           |                                     |
|---|--|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |  |  | Source Type                        | Sink Type                               |                                     |                                     |
| Input Voltage<br>Eingangsspannung<br>Tension d'entrée<br>Tensión de ingreso<br>Tensión de entrada<br>Ingående spänning<br>Входное напряжение  |  |  | 100 - 240V AC~, +10 -15%, 50/60 Hz |   | 24V DC, +20% -15%                   |                                     |
| Input Current<br>Eingangsstrom<br>Courant d'entrée<br>Corriente de ingreso<br>Corriente de entrada<br>Ingående ström<br>Входной ток   |  |  | I01 - I06                          | 0.13mA, 120V AC~<br>0.25mA, 240V AC~    | 6.0mA, 24V DC                       | 5.5mA,<br>24V DC                    |
| Corrente di ingresso<br>Corriente de entrada<br>Ingående ström<br>Входной ток   |  |  | I01 - I08                          | 0.15mA, 120V AC~<br>0.29mA, 240V AC~    | 5.5mA,<br>24V DC                    |                                     |
| Input Impedance<br>Eingangsimpedanz<br>Impédance d'entrée<br>Impedancia d'ingreso<br>Impedancia de entrada<br>Ingående impedans<br>Полное входное сопротивление   |  |  |                                    | ≥ 800kΩ                                 | ---                                 |                                     |
| Off / On / On → Off<br>AUS → EIN / EIN → AUS<br>Signal 0 → Signal 1 /<br>Signal 1 → Signal 0<br>Segnale 0 → Segnale 1 /<br>Segnale 1 → Segnale 0<br>Señal 0 → Señal 1 / Señal 1 → Señal 0<br>Från → Till/Ifrån → Till<br>Выкл → Вкл /<br>Вкл → Выкл |  |  | I01 - I15                          | ≥ 80V / ≤ 40V                           | ≥ 18V / ≤ 4V                        | ≤ 4V / ≥ 18V                        |
| Response Time<br>Ansprechzeit<br>Isolement du circuit<br>Tempo di reazione<br>Tiempo de reacción<br>Svarstid<br>Время срабатывания  |  |  |                                    | 35-85ms, 120V AC-<br>25-130ms, 240V AC- | 10 - 20ms                           |                                     |
| Isolation Circuit<br>Schaltkreisisolierung<br>Isolement du circuit<br>Circuito di isolamento<br>Circuito de aislamiento<br>Isolationskreis<br>Изолирующая цепь  |  |  |                                    | None<br>keine<br>Non<br>No<br>Ingen     | None<br>keine<br>Non<br>No<br>Ingen | None<br>keine<br>Non<br>No<br>Ingen |
|   |  |  |                                    | Отсутствует                             | Отсутствует                         | Отсутствует                         |

Table 5.

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Relay Output Specifications</b>     |
|  | Technische Daten der Relais-Ausgänge   |
|  | Données techniques des sorties relais  |
|  | Dati tecnici delle uscite a relè       |
|  | Datos técnicos de las salidas de relé  |
|  | Data för reläutgångar                  |
|  | Характеристики релейных выходных цепей |

| Description  | Relay Output   |                             |
|--|--|-----------------------------|
| Switched Voltage<br>Einschaltspannung<br>Tension de démarrage<br>Tensione di accensione<br>Tensiones de conexión<br>Maximal omkopplad spänning<br>Коммутируемое напряжение   | ≤ 250V AC~, ≤ 30V DC   |                             |
| Max Resistive Load<br>Max. ohmsche Last<br>Charge résistive maxi.<br>Carico resistiva max.<br>Carga resistiva máxima<br>Maximal resistiv last<br>Максимальная активная нагрузка  | AL2-10MR-*, AL2-14MR-*   | 8A / point<br>(8A / common) |
|  | AL2-24MR-*(O01-O04)  | 2A / point<br>(4A / common) |
|  | AL2-24MR-*(O05-O09)  | 50mW (10mA, 5V DC)          |
| Minimum Load<br>Minimale Last<br>Charge min.<br>Carico min.<br>Carga mínima<br>Minimilast<br>Минимальная нагрузка  | 0 - 10V DC   |                             |
| Analogue Input Range<br>Analogeingangsbereich<br>Gamme d'entrées analogiques<br>Gamma ingresso analogico<br>Promedio de entrada análogo<br>Omräde för analoga ingångar<br>Диапазон значений аналогового входного сигнала | 0 - 500 (1000/500 mV)  |                             |
| Conversion Speed<br>Wandler-geschwindigkeit<br>Vitesse de conversion<br>Velocità di conversione<br>Velocidad de conversión<br>Konverteringshastighet<br>Скорость преобразования  | 8ms  |                             |
| Input Impedance<br>Eingangsimpedanz<br>Impédance d'entrée<br>Impedancia d'ingreso<br>Impedancia de entrada<br>Ingående impedans<br>Полное входное сопротивление  | 142kΩ ± 5%   |                             |
| Overall Accuracy<br>Genauigkeit<br>Précision générale<br>Esattezza complessiva<br>Exactitud general<br>Total nogranhet<br>Общая точность   | ± 5%, 0.5V DC  |                             |
| Temperature Drift<br>Temperaturabweichung<br>Glissement de température<br>Deriva termica<br>Deriva térmica<br>Temperaturavvikelse<br>Температурный дрейф   | ± 3 LSB  |                             |
| Isolation Circuit<br>Schaltkreisisolierung<br>Isolement du circuit<br>Circuito di isolamento<br>Circuito de aislamiento<br>Isolationskreis<br>Изолирующая цепь   | By Relay<br>über Relais<br>par relais<br>Relé<br>para relé<br>Relä<br>С помощью реле |                             |

Table 6.

|  |   |
|--|---|
|  | <b>General Specification</b>              |
|  | <b>Umgebungsbedingungen</b>               |
|  | <b>Caractéristiques Générale</b>          |
|  | <b>Descrizione Generale</b>               |
|  | <b>Especificación de carácter general</b> |
|  | <b>Allmänna data</b>                      |
|  | <b>Общие характеристики</b>               |

| Description           | Specification  |
|-----------------------|--|
| Operating Temperature | (-25) - 55°C / (-13) - 131°F, Displayed: (-10) - 55°C / 14 - 131°F |
| Storage Temperature   | (-30) - 70°C / (-22) - 158°F                                       |
| Humidity              | 35 - 85% Relative Humidity, no condensation                        |
| Device and RTC Backup | 20 days (25°C / 77°F) by capacitor                                 |
| RTC Accuracy          | 5 s / day (25°C / 77°F)  |
| Noise Immunity        | 1000 Vpp, 1 μs, 30 - 100Hz, tested by noise simulator              |

| Description                              | Specification   |
|--|---|
| Dielectric Withstand Voltage             | 3750V AC ~ 1 min per IEC60730-1 between the following points:<br>Power/Input Terminals and Relay Output Terminals<br>Relay Output Terminal and Relay Output Terminal<br>All Terminals and the DIN 43880 Control box or equivalent |
| Insulation Resistance                    | 7 MΩ 500V DC per IEC60730-1 between the following points:<br>Power/Input Terminals and Relay Output Terminals<br>Relay Output Terminal and Relay Output Terminal<br>All Terminals and the DIN 43880 Control box or equivalent     |
| Vibration Resistance - Direct Mounting   | Conforms to IEC 68-2-6; 10-57 Hz; 0.15 mm Constant Amplitude<br>57-150 Hz: 19.6 m/s² Acceleration<br>Sweep Count for X,Y,Z: 10 times (80 minutes in each direction)   |
| Vibration Resistance - DIN Rail Mounting | Conforms to IEC 68-2-6; 10-57 Hz: 0.075 mm Constant Amplitude<br>57-150 Hz: 9.8 m/s² Acceleration<br>Sweep Count for X,Y,Z: 10 times (80 minutes in each direction)   |
| Shock Resistance                         | Conforms to IEC 68-2-27: 147m/s² Acceleration, Action Time: 11 ms 3 times in each direction X,Y, and Z  |
| Type of Action                           | IEC60730-1, Section 6.4.3 - Type 1C (Relay Output)<br>IEC60730-1, Section 6.4.3 - Type 1Y (Transistor Output)   |
| Software Class                           | IEC60730-1, Section H6.18 - Class A   |
| Purpose of control                       | IEC60730-1, Section 2.2 - Electrical Control  |
| Construction of Control                  | IEC60730-1, Section 6.15 - Incorporated Control   |
| Whether the Control is Electric          | IEC60730-1, Section H2.5.7 - Electronic Control   |
| Safety Class                             | II  |
| Protection                               | IP20  |
| Temperature for the ball pressure test   | 75°C (167°F)  |
| Pollution degree                         | 2   |
| Operation Ambience                       | To be free of corrosive gases. Dust should be manual.   |
| Electrical Isolation                     | Reinforced primary / secondary insulation   |
| Grounding                                | None  |
| EC Directive                             | EMC, LVD  |
| Certifications                           | UL/cUL  |
| Attestation of Conformity                | TÜV PRODUCT SERVICE   |
| Complies With                            | UL 508, IEC60730-1, EN61010-1, EN50081-1, EN50082-1, EN61000-6-2  |

This manual confers no industrial property rights or any rights of any other kind, nor does it confer any patent licenses. Mitsubishi Electric Corporation cannot be held responsible for any problems involving industrial property rights which may occur as a result of using the contents noted in this manual.

Manual Number : JY992D97501

Manual Revision : G

Date : 03/2008

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE : TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN  
HIMEJI WORKS: 840, CHIYODA CHO, HIMEJI, JAPAN

JY992D97501G

Effective Mar. 2008  
Specifications are subject to change without notice.